

준 공 사 진 첩


■ 부천소사역푸르지오아파트 ■

외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및
도색 하자에 대한 보수공사




삼창엔지니어링(주)

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



공사전




공사전

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



공사전



공사전

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



공사전



공사전

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사




공사전




공사전

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사




기둥 코너 보호대 철거




내부수성 도장중

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



내부수성 도장중




내부수성 도장중

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사




기둥 코너 보호대 설치




기둥 코너 보호대 설치

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사




외부균열보수 1회




외부균열보수 1회

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



외부균열보수 1회




외부균열보수 1회

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사




외부균열보수 2회




외부균열보수 2회

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사




외부균열보수후




외부균열보수후

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사




바인더 도장




외부수성도장중

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



외부수성도장중



외부수성도장중

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



외부수성도장중



외부수성도장중

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사




외부수성도장중



외부수성도장중

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사




외부수성도장중




외부수성도장중

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



외부수성도장중




외부수성도장중

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



공사후




공사후

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



공사후



공사후

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



공사후



공사후

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



공사후



공사후

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



공사후



공사후

소사푸르지오아파트 외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및 도색 하자에 대한 보수공사



공사후



공사후