

준 공 사 진 첩

퇴계 한주아파트

< 외벽 균열보수 및 재 도장공사 >



삼창엔지니어링(주)


● 기존 모습



● 기존모습




● 기존 모습




● 기존모습




● 기존모습




● 기존모습



◎ 외벽 고압 세척 중



◎ 외벽 고압 세척 중



◎ 유리창 물청소 중




◎ 유리창 물청소 중



◎ 계단 창 코킹 작업중



◎ 계단 창 코킹 작업중




◎ 내부 균열보수 작업 중




◎ 내부 균열보수 작업 중



◎ 내부 수성 도장 작업 중




◎ 내부 수성 도장 작업 중



● 내부 보양 작업 중



● 내부 보양 작업 중




● 내부 무늬코트 작업 중



● 내부 무늬코트 작업 중



● 내부 코팅 작업 중



● 내부 코팅 작업 중



◎ 부대시설 작업 중



◎ 부대시설 작업 중




● 차선 작업 중



● 차선 작업 중




◎ 외부 균열보수 작업 중



◎ 외부 균열보수 작업 중



◎ 외부 균열보수 작업 중



◎ 외부 균열보수 작업 중



◎ 외부 수성 도장 작업 중




◎ 외부 수성 도장 작업 중



◎ 외부 수성 도장 작업 중




◎ 외부 수성 도장 작업 중




◎ 외부 수성 도장 작업 중




◎ 외부 수성 도장 작업 중




◎ 내부 수성 도장 작업 완료




◎ 내부 수성 도장 작업 완료




◎ 내부 수성 도장 작업 완료




◎ 내부 수성 도장 작업 완료




◎ 내부 수성 도장 작업 완료



◎ 부대시설 수성 도장 작업




◎ 부대시설 수성 도장 작업



◎ 부대시설 수성 도장 작업



● 외부 수성 도장 완료



● 외부 수성 도장 완료




◎ 외부 수성 도장 완료



◎ 외부 수성 도장 완료



◎ 외부 수성 도장 완료



◎ 외부 수성 도장 완료

