

공사 전


가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사

SC
ENGINEERING

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사




공사 전




공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사




공사 전




공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



공사 전




공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사




공사 전




공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사




공사 전



공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



공사 전



공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



공사 전



공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



공사 전



공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사




공사 전



공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



공사 전



공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



공사 전



공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



공사 전




공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



공사 전



공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



공사 전



공사 전

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



공사 전



공사 전

공사 중

가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사

SC
ENGINEERING

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



수분건조 시스템 통기관 작업 중



수분건조 시스템 통기관 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



수분건조 시스템 통기관 작업 중



수분건조 시스템 통기관 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사




옥상 바닥 면처리 중



옥상 바닥 면처리 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



옥상 바닥 프라이머 도포 중



옥상 바닥 프라이머 도포 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



옥상 바닥 균열 우레탄 실란트 작업 중



옥상 조인트 부분 우레탄 실란트 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사




옥상 바닥 우레탄 중도 1차 도포작업 중



옥상 바닥 우레탄 중도 1차 도포작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



우레탄 중도 1차 도포 후 실란트 보수 작업 중



우레탄 중도 1차 도포 후 실란트 보수 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



옥상 바닥 우레탄 중도 2차 도포 중



옥상 바닥 우레탄 중도 2차 도포 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



옥상 바닥 우레탄 상도 도포 중



옥상 바닥 우레탄 상도 도포 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 바닥 면처리 중



지하주차장 바닥 면처리 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 바닥 균열 V컷팅 중



지하주차장 바닥 균열 V컷팅 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 바닥 프라이머 도포 후 퍼티 작업 중



지하주차장 바닥 프라이머 도포 후 퍼티 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 바닥 균열 퍼티 작업 중




지하주차장 바닥 균열 퍼티 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 바닥 에폭시 라이닝 도포 작업 중



지하주차장 바닥 에폭시 라이닝 도포 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 바닥 에폭시 라이닝 도포 후 보수 작업 중




지하주차장 바닥 에폭시 라이닝 도포 후 보수 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 바닥 에폭시 엠보 도포 작업 중



지하주차장 바닥 에폭시 엠보 도포 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 천장 타르 누유 부분 유도 보수 작업 중



지하주차장 천장 타르 누유 부분 유도 보수 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 천장 타르 누유 부분 유도 보수 작업 중



지하주차장 램프 주입식 방수 작업 중

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 램프 주입식 방수 작업 중



지하주차장 램프 주입식 방수 작업 중

공사 완료

가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사

SC
ENGINEERING

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



옥상 우레탄 방수 완료



옥상 우레탄 방수 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



옥상 우레탄 방수 완료




옥상 우레탄 방수 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



옥상 우레탄 방수 완료



옥상 우레탄 방수 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



옥상 우레탄 방수 완료




옥상 우레탄 방수 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사




지하주차장 바닥 에폭시 도장 완료




지하주차장 바닥 에폭시 도장 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 바닥 에폭시 도장 완료




지하주차장 바닥 에폭시 도장 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 바닥 에폭시 도장 완료




지하주차장 바닥 에폭시 도장 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 바닥 에폭시 도장 완료



지하주차장 바닥 에폭시 도장 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 천장 유도 보수 완료



지하주차장 천장 유도 보수 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 천장 유도 보수 완료



지하주차장 램프 주입식 방수 완료

공사명 : 가좌두산위브트레지움아파트 지하주차장 바닥 에폭시 도장공사 및 옥상 방수공사 등 응급공사



지하주차장 램프 주입식 방수 완료



지하주차장 램프 주입식 방수 완료