

---

# 공사 전

---

우림루미아트아파트 지하주차장 예폭시 공사

**SC**  
ENGINEERING

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사




공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 전 지하주차장 전경



공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 전경

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 전 지하주차장 전경




공사 전 지하주차장 진입계단 전경

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 전 지하주차장 진입계단 전경



공사 전 지하주차장 진입계단 전경

---


# 공사 중

---


노원 비콘드림힐아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사

**SC**  
ENGINEERING

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



바닥 면처리



바닥 면처리

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



균열부위 V 컷팅




균열부위 V 컷팅

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사




면처리 후 먼지 제거



면처리 후 먼지 제거

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사




에폭시 프라이머 도포



에폭시 프라이머 도포

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



에폭시 퍼티 균열보수



에폭시 퍼티 균열보수

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



에폭시 퍼티 균열보수




에폭시 퍼티 균열보수

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



주행로 에폭시 라이닝 1차 도포




주행로 에폭시 라이닝 1차 도포

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 에폭시 코팅 1차 도포




주차면 에폭시 코팅 1차 도포

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사




주행로 에폭시 라이닝 2차 도포




주행로 에폭시 라이닝 2차 도포

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



주차면 에폭시 코팅 2차 도포



주차면 에폭시 코팅 2차 도포

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



코너부위 엠포 도포



코너부위 엠포 도포

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



차선 도색




차선 도색

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



지하1층 누수부위 아크릴 주입



지하1층 누수부위 아크릴 주입

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



지하2층 천장 탈락면 퍼티보수 작업



지하2층 천장 탈락면 수성페인트 보수 작업

---

# 공사 완료

---


노원 비콘드림힐아파트 지하주차장 바닥 균열보수 및 에폭시 도장공사

**SC**  
ENGINEERING

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사




공사 완료



공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 완료



공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 완료




공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사




공사 완료




공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 완료




공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 완료




공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사




공사 완료




공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 완료




공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 완료



공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 완료



공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 완료



공사 완료

공사명 : 우림루미아트아파트 지하주차장 에폭시 공사



공사 완료



폐기물 처리완료