

준 공 사 진 첵


■ 마곡수명산파크7단지아파트 ■

지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




삼창엔지니어링(주)

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



공사전 기존 지하주차장



공사전 기존 지하주차장

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



공사전 기존 지하주차장



공사전 기존 지하주차장

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




공사전 기존 지하주차장




공사전 기존 지하주차장

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



공사전 기존 지하주차장 계단실



공사전 기존 지하주차장 계단실

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



공사전 기존 지하주차장 천장




공사전 기존 지하주차장 천장

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




지하주차장 트렌치부위 액체방수 및 배관보수




지하주차장 트렌치부위 액체방수 및 배관보수

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 트렌치부위 액체방수 및 배관보수




지하주차장 트렌치부위 액체방수 및 배관보수

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 트렌치부위 액체방수 및 배관보수



지하주차장 트렌치부위 액체방수 및 배관보수

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 트렌치부위 액체방수 및 배관보수




지하주차장 트렌치부위 액체방수 및 배관보수

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 트렌치부위 액체방수 및 배관보수




지하주차장 트렌치부위 정비

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하2층 트렌치 차수공법 시공



지하2층 트렌치 차수공법 시공

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하2층 트렌치 차수공법 시공



지하2층 트렌치 차수공법 시공

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




지하2층 트렌치 차수공법 시공



지하2층 트렌치 차수공법 시공

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




지하주차장 바닥 바탕정리(표면처리)




지하주차장 바닥 바탕정리(표면처리)

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 바닥 바탕정리(표면처리)




지하주차장 바닥 바탕정리(표면처리)

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




지하주차장 바닥 바탕정리(표면처리)




지하주차장 바닥 바탕정리(표면처리)

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




바닥 에폭시하도 도포



바닥 에폭시하도 도포

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



바닥 에폭시하도 도포



바닥 에폭시하도 도포

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



바닥 균열보수



바닥 균열보수

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




바닥 균열보수




바닥 균열보수

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




주차장 바닥 전체 무용제 도포




주차장 바닥 전체 무용제 도포

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




주차장 바닥 전체 무용제 도포




주차장 바닥 전체 무용제 도포

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



주차장 바닥 전체 무용제 도포



주차장 바닥 전체 무용제 도포

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




주차장 바닥 전체 무용제 도포



주차장 바닥 전체 무용제 도포

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



주차장 바닥 전체 무용제 도포



주차장 바닥 전체 무용제 도포

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



무용제 도포후 균열보수



무용제 도포후 균열보수

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



무용제 도포후 균열보수



무용제 도포후 균열보수

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



무용제 도포후 균열보수



무용제 도포후 균열보수

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



주차면 에폭시 상도마감



주차면 에폭시 상도마감

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



주차면 에폭시 상도마감



주차면 에폭시 상도마감

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



주행로 에폭시 엠보마감



주행로 에폭시 엠보마감

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



주행로 에폭시 엠보마감



주행로 에폭시 엠보마감

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 에폭시 도장공사 완료 후




지하주차장 에폭시 도장공사 완료 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 에폭시 도장공사 완료 후




지하주차장 에폭시 도장공사 완료 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 차선도장



지하주차장 차선도장

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 차선도장




지하주차장 차선도장

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 에폭시 도장 완료 후




지하주차장 에폭시 도장 완료 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




지하주차장 에폭시 도장 완료 후




지하주차장 에폭시 도장 완료 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




지하주차장 계단실 바닥도장 완료 후




지하주차장 계단실 바닥도장 완료 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하주차장 계단실 바닥도장 완료 후



지하주차장 계단실 바닥도장 완료 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하1층 아크릴 배면차수 공사



지하1층 아크릴 배면차수 공사

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하1층 아크릴 배면차수 공사



지하2층 인젝션 주입공사

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



지하2층 인젝션 주입공사



지하2층 인젝션 주입공사

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



인젝션주입 공사 중



인젝션주입 공사 중

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



인젝션주입 공사 중



인젝션주입 공사 중

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



인젝션주입 공사 중




인젝션주입 공사 중

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



인젝션주입 공사 중



인젝션주입 공사 중

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



바닥주입 공사 중



바닥주입 공사 중

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



인젝션주입 완료 후



인젝션주입 완료 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



인젝션주입 완료 후



인젝션주입 완료 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사




인젝션주입 완료 후




인젝션주입 완료 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



유도배수판 설치




유도배수관 설치 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



유도배수판 설치



유도배수판 설치 후

공사명 : 마곡수명산파크7단지 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 및 내부 균열보수 공사



유도배수판 설치



유도배수판 설치 후