준 공 사 진 첩

래미안 수유아파트

외벽 균열보수 및 재 도장공사

2021년 10월 26일

삼창엔지니어링 주식회사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	공사 전

사진설명	공사 전

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	공사 전

사진설명	공사 전

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	공사 전

사진설명	공사 전

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	공사 전

사진설명	공사 전

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	공사 전



사진설명	공사 전

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	공사 전

사진설명	공사 전

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	공사 전

사진설명	공사 전

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 고압세척 공사

사진설명	외벽 고압세척 공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 고압세척 공사

사진설명	외벽 고압세척 공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 고압세척 공사

사진설명	외벽 고압세척 공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 고압세척 공사

사진설명	외벽 고압세척 공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 고압세척 공사

사진설명	외벽 고압세척 공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	세척 공사

사진설명	세척 공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	세척 공사

사진설명	세척 공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	세척 공사

사진설명	세척 공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	세척 공사

사진설명	세척 공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	세척 공사

사진설명	세척 공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	창호전용변성실란트 자재입고

사진설명	공용창 외부면 코킹공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	공용창 외부면 코킹공사

사진설명	공용창 외부면 코킹공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	공용창 외부면 코킹공사

사진설명	공용창 외부면 코킹공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	공용창 외부면 코킹공사

사진설명	공용창 외부면 코킹공사

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	균열보수 자재입고

사진설명	균열보수 자재입고

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

사진설명	외벽 균열보수 및 몰탈보수작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	색상 선정 샘플작업

사진설명	외부 수성페인트 자재입고

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외부 수성페인트 자재입고

사진설명	외부 수성페인트 자재입고

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외부 수성페인트 자재입고

사진설명	외부 수성페인트 자재입고

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외부 수성페인트 자재입고

사진설명	외부 수성페인트 자재입고

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업



사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업



사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 도장작업



사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업



사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업



사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업



사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장작업

사진설명	외벽 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 그래픽 도장



사진설명	외벽 그래픽 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외벽 그래픽 도장

사진설명	외벽 그래픽 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장 완료



사진설명	외벽 도장 완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장 완료

사진설명	외벽 도장 완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장 완료

사진설명	외벽 도장 완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장 완료

사진설명	외벽 도장 완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장 완료

사진설명	외벽 도장 완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장 완료

사진설명	외벽 도장 완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장 완료

사진설명	외벽 도장 완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 크랙보수 및 재 도장공사

사진설명	외벽 도장 완료

사진설명	외벽 도장 완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지하주차장 램프 도장작업

사진설명	지하주차장 램프 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지하주차장 램프 도장작업

사진설명	지하주차장 램프 도장작업

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	지하주차장 연결계단 도장



사진설명	지하주차장 연결계단 도장완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	지하주차장 연결계단 도장완료



사진설명	지하주차장 연결계단 도장완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지하주차장 연결계단 도장완료

사진설명	지하주차장 연결계단 도장완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	지하주차장 연결계단 도장완료

사진설명	지하주차장 연결계단 도장완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지하주차장 램프 도장완료

사진설명	지하주차장 램프 도장완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 옥상방수, 외벽 크랙보수 및 재 도장공사

사진설명	지하주차장 램프 도장완료

사진설명	지하주차장 램프 도장완료

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	관리사무소 도장



사진설명	관리사무소 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	관리사무소 도장

사진설명	관리사무소 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	관리사무소 도장



사진설명	관리사무소 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	정문 연석도장

사진설명	후문 연석도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	자전거 보관대 도장

사진설명	자전거 보관대 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	가로등 도장

사진설명	가로등 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	입간판 테두리 도장

사진설명	입간판 테두리 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	경로당 하부 도장

사진설명	유성페인트 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	갤러리창 도장



사진설명	외곽 출입문 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	외곽 출입문 도장

사진설명	지상 환풍구 하부 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	옹벽 도장

사진설명	각 동 소화전 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	세대 외부 출입 난간대 도장



사진설명	지하주차장 램프 구조물도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사



사진설명	102동 비상계단 도장

사진설명	102동 비상계단 도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	각 동 옥상 철재 계단 및 방화문 외부도장

사진설명	각 동 옥상 철재 계단 및 방화문 외부도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지상 주차선도장

사진설명	지상 주차선도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지상 주차선도장



사진설명	지상 주차선도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지상 주차선도장

사진설명	지상 주차선도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지상 주차선도장

사진설명	지상 주차선도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지상 주차선도장

사진설명	지상 주차선도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지상 주차선도장



사진설명	지상 주차선도장

준 공 사 진

○ 공사명 : 외벽 균열보수 및 재 도장공사

사진설명	지상 주차선도장

사진설명	지상 주차선도장