

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 전 : 외벽 전경



공사 전 : 외벽 전경

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사




공사 전 : 외벽 전경



공사 전 : 외벽 전경

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 전 : 외벽 전경



공사 전 : 외벽 전경

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 전 : 외벽 상태



공사 전 : 외벽 상태

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 전 : 외벽 상태



공사 전 : 외벽 상태

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 전 : 5동 내부



공사 전 : 5동 내부

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 전 : 5동 내부



공사 전 : 5동 내부

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 전 : 5동 내부



공사 전 : 5동 내부

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 전 : 부대시설 담장



공사 전 : 부대시설 담장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 전 : 부대시설 지하주차장 진입램프




공사 전 : 부대시설 장애인 램프바닥

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 고압세척




공사 중 : 외벽 고압세척

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 고압세척




공사 중 : 외벽 고압세척

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 고압세척



공사 중 : 외벽 고압세척

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 고압세척



공사 중 : 외벽 고압세척

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 계단 공용창 코킹공사



공사 중 : 외벽 계단 공용창 코킹공사

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 계단 공용창 코킹공사



공사 중 : 외벽 계단 공용창 코킹공사

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 계단 공용창 코킹공사



공사 중 : 외벽 계단 공용창 코킹공사

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 균열보수




공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사




공사 중 : 외벽 균열보수




공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사




공사 중 : 외벽 균열보수



공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 균열보수




공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 균열보수




공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 균열보수




공사 중 : 외벽 균열보수

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 바인더 완료 후




공사 중 : 외벽 바인더 완료 후

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사




공사 중 : 외벽 바인더 완료 후



공사 중 : 외벽 바인더 완료 후

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 바인더 완료 후



공사 중 : 외벽 도장작업

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사




공사 중 : 외벽 도장작업



공사 중 : 외벽 도장작업

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 도장작업




공사 중 : 외벽 도장작업

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 도장작업



공사 중 : 외벽 도장작업

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 도장작업




공사 중 : 외벽 도장작업

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 도장작업




공사 중 : 외벽 도장작업

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사




공사 중 : 외벽 도장작업



공사 중 : 외벽 도장작업

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 외벽 도장작업



공사 중 : 외벽 도장작업

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 외벽 전경



공사 후 : 외벽 전경

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 외벽 전경



공사 후 : 외벽 전경

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 외벽 전경



공사 후 : 외벽 전경

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사




공사 후 : 외벽 전경



공사 후 : 외벽 전경

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 5동 내부 균열보수



공사 중 : 5동 내부 균열보수

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 5동 내부 수성페인트 도장




공사 중 : 5동 내부 수성페인트 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 5동 내부 수성페인트 도장




공사 중 : 5동 내부 수성페인트 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 5동 내부 수성페인트 도장



공사 중 : 5동 내부 수성페인트 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 5동 내부 E/V홀 무늬코트 도장




공사 중 : 5동 내부 E/V홀 무늬코트 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 5동 내부 계단실 무늬코트 도장




공사 중 : 5동 내부 계단실 무늬코트 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 5동 내부 걸레받이 도장



공사 중 : 5동 내부 걸레받이 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 5동 내부 E/V홀




공사 후 : 5동 내부 E/V홀

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 5동 내부 계단실



공사 후 : 5동 내부 계단실

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사




공사 후 : 5동 내부 복도




공사 후 : 5동 내부 복도

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 5동 내부 비상계단실



공사 후 : 5동 내부 비상계단실

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사




공사 중 : 부대시설 도장



공사 중 : 부대시설 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 부대시설 도장



공사 중 : 부대시설 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 부대시설 도장



공사 중 : 부대시설 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 부대시설 도장



공사 후 : 부대시설 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 부대시설 도장



공사 후 : 부대시설 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 부대시설 도장




공사 후 : 부대시설 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 지상차선 도장



공사 중 : 지상차선 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 중 : 지상차선 도장



공사 후 : 지상차선 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 지상차선 도장



공사 후 : 지상차선 도장

공사명 : 상도삼호 아파트 균열보수 및 외벽 재 도장공사



공사 후 : 지상차선 도장



공사 후 : 지상차선 도장