

공사사진철

공사명 : 일성아파트
외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



삼창엔지니어링(주)

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사전



공사전

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사전




공사전

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사전



공사전

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등




공사전



공사전

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사전




공사전

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사전



공사전

공사사진철


[공사전]

공사명 : 일성아파트
외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



삼창엔지니어링(주)

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



고압세척



고압세척

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



고압세척



고압세척

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



코킹



코킹

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



균열보수



균열보수

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



균열보수



균열보수

공사사진철

[공사전]

공사명 : 일성아파트
외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



삼창엔지니어링(주)

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



바인더



바인더

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



바인더



바인더

공사사진철

[외부도장]

공사명 : 일성아파트
외벽 균열보수 및 재 도장공사 등




삼창엔지니어링(주)

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등




외부수성도장



외부수성도장

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



외부수성도장




외부수성도장

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



외부수성도장



외부수성도장

공사사진철

[옥상 우레탄 방수공사]

공사명 : 일성아파트
외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



삼창엔지니어링(주)

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



바탕면 정리



바탕면 정리

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



우레탄 프라이마



우레탄 프라이마

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



우레탄 실란트



우레탄 실란트

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



우레탄 실란트



우레탄 실란트

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



우레탄 중도



우레탄 중도

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



우레탄 중도



우레탄 중도

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



우레탄 상도



우레탄 상도

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



우레탄 상도



우레탄 상도

공사사진철

[공사완료]

공사명 : 일성아파트
외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



삼창엔지니어링(주)

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사마감



공사마감

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사마감




공사마감

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사마감



공사마감

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사마감




공사마감

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사마감



공사마감

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사마감



공사마감

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사마감



공사마감

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사마감



공사마감

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사마감



공사마감

일성아파트 외벽 균열보수 및 재 도장공사 등



공사마감



공사마감