

준공 사진첩


■ 부천소사역푸르지오아파트 ■

외벽, 지하주차장 기둥 및 벽 등의 균열보수 및
도색 하자에 대한 보수공사

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사



공사전



공사전

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 내부균열보수 및 재 도장공사



균열보수 공사중



내부수성 작업중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 내부균열보수 및 재 도장공사



내부수성 작업중



내부수성 작업중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 내부균열보수 및 재 도장공사



무늬코트 뽐칠 도장중



무늬코트 뽐칠 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 내부균열보수 및 재 도장공사



무늬코트 코팅 도장중



무늬코트 코팅 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 내부균열보수 및 재 도장공사



무늬코트 코팅 도장중



무늬코트 코팅 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 내부균열보수 및 재 도장공사



무늬코트 코팅 도장중



무늬코트 코팅 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 내부균열보수 및 재 도장공사



내부 도장 공사중



내부 도장 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 내부균열보수 및 재 도장공사



걸레받이 도장중



내부 출입문 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 내부균열보수 및 재 도장공사



내부 출입문 도장중



내부 출입문 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 균열보수 공사중



부대시설 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 균열보수 공사중



부대시설 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 균열보수 공사중



부대시설 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사




부대시설 균열보수 공사중



부대시설 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 균열보수 공사중



부대시설 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 도장중



부대시설 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 도장중



부대시설 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 도장중



부대시설 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 도장중



부대시설 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 도장중



부대시설 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 도장중



부대시설 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 도장중



부대시설 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 부대시설 도장공사



부대시설 도장중



부대시설 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부균열보수공사



외벽 균열보수 공사중



외벽 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부균열보수공사



외벽 균열보수 공사중



외벽 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부균열보수공사



외벽 균열보수 공사중



외벽 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부균열보수공사



외벽 균열보수 공사중



외벽 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부균열보수공사



외벽 균열보수 공사중



외벽 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부균열보수공사



외벽 균열보수 공사중



외벽 균열보수 공사중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



외벽 바인더 도장중



외벽 바인더 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



외벽 바인더 도장중



외벽 바인더 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



외벽 바인더 도장중



외벽 바인더 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



외벽 수성페인트 도장중



외벽 수성페인트 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



외벽 수성페인트 도장중



외벽 수성페인트 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



외벽 수성페인트 도장중



외벽 수성페인트 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사




외벽 수성페인트 도장중



외벽 수성페인트 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



외벽 수성페인트 도장중



외벽 수성페인트 도장중

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



공사후



공사후

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



공사후



공사후

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



공사후



공사후

동암 신동아 아파트 외부 균열보수 및 재 도장공사 - 외부도장공사



공사후



공사후