

준공 사진첩


■ 춘천 럭키아파트 ■

내,외벽 균열보수, 및 재도장 공사

◎ 기존 모습



◎ 기존모습



◎ 기존 모습



◎ 기존모습



◎ 외벽 고압세척



◎ 외벽 고압세척




◎ 계단 창호코킹



◎ 계단 창호코킹




◎ 내부 수성 도장 작업



◎ 내부 수성 도장 작업




◎ 내부 수성 도장 작업




◎ 내부 수성 도장 작업



◎ 주차장 수성 도장 작업 중



◎ 주차장 수성 도장 작업 중




◎ 부대시설 작업 중



◎ 부대시설 작업 중




◎ 부대시설 작업 중




◎ 부대시설 작업 중



◎ 무늬코트 작업 후 걸레받이 작업 중



◎ 무늬코트 작업 후 걸레받이 작업 중




◎ 외부 균열보수 작업 중



◎ 외부 균열보수 작업 중




◎ 외부 균열보수 작업 중




◎ 외부 균열보수 작업 중




◎ 외부 균열보수 작업 중



◎ 외부 균열보수 작업 중




◎ 외부 균열보수 작업 중




● 공사 완료




● 공사 완료




● 공사 완료



● 공사 완료




● 공사 완료



● 공사 완료




● 공사 완료




● 공사 완료




● 공사 완료



● 공사 완료



◎ 공사 완료



◎ 공사 완료




● 공사 완료



● 공사 완료



● 공사 완료



● 공사 완료



● 공사 완료



● 공사 완료



◎ 폐기물



◎ 폐기물 반출

